

FRANÇAIS

Instructions traduites de l'italien

Description et application

Le bras oscillant GA2 est un accessoire nécessaire quand la porte à automatiser est basculante, du type à contrepoids ou à ressorts.
GA2 peut être monté au centre de la porte de garage ou légèrement désaxé par rapport à la poignée d'ouverture comme l'indique la **fig. 1**.

Contrôle préliminaire

Vérifier que la mesure indiquée dans la **fig. 2**, c'est-à-dire la distance minimum entre le rail de l'opérateur et le point maximum atteint dans la course par le bord supérieur de la porte de garage, soit d'au moins 65 mm. En cas contraire GA2 ne peut pas être installé.

Installation

01. Monter la patte supérieure **[A]** sur la barre courbe **[B]** et fixer cette dernière à la barre de support **[C]** dans la partie inférieure, comme l'indique la **fig. 3**.
02. Fixer la barre inférieure à la porte de garage aux points **[D]** avec des vis., comme l'indique le détail de la **fig. 4**.
03. Faire attention au sens d'installation, la barre courbe doit être montée dans la partie haute de la barre de support comme l'indique la **fig. 5**.
04. Compléter l'installation de la partie coulissante de GA2 en assemblant les pièces comme l'indique la **fig. 6**.
05. Enlever le bras courbe qui équipe le chariot sur le rail de l'opérateur **[E]** et installer à sa place le bras droit **[F]** de GA2, comme l'indique la **fig. 7**.
06. Fermer la porte de garage puis fixer le bras droit **[F]** à GA2 comme l'indique la **fig. 8**.

ENGLISH

Instructions translated from Italian

Description and intended purpose

The GA2 oscillating arm is an indispensable accessory for the automation of counterweight- or spring-balanced overhead doors.
GA2 can be mounted at the centre of the garage door or just to the side of the opening handle, as shown in **fig. 1**.

Preliminary verification

Make sure that the value specified in **fig. 2**, i.e. the minimum distance between the gearmotor guide and the uppermost point reached by the upper edge of the garage door in its travel, is at least 65 mm. Otherwise GA2 cannot be installed.

Installation

01. Mount the upper support **[A]** on the bow **[B]**, and secure its lower part to the bottom bar **[C]** as shown in **fig. 3**.
02. Screw the lower bar to the garage door at points **[D]** as shown in **fig. 4**.
03. Pay attention to the installation direction, the bow must be located at the top as shown in **fig. 5**.
04. Complete the installation of the sliding part of GA2 by assembling the parts as shown in **fig. 6**.
05. Remove the bent arm supplied with the carriage on the gearmotor guide **[E]** and install in its place the straight arm **[F]** of GA2, as shown in **fig. 7**.
06. Close the garage door, then fasten the straight arm **[F]** to GA2, as shown in **fig. 8**.

ITALIANO

Istruzioni originali

Descrizione e destinazione d'uso

Il braccio oscillante GA2 è un accessorio necessario quando il portone da automatizzare è di tipo basculante, sia a contrepesi che a molle.
GA2 può essere montato al centro della porta garage o leggermente a lato della maniglia di apertura, come indicato in **fig. 1**.

Verifica preliminare

Verificare che la quota di **fig. 2**, cioè la distanza minima tra la guida del motoriduttore ed il punto massimo raggiunto nella corsa del bordo superiore della porta garage, abbia un valore minimo di 65 mm. Altrimenti GA2 non può essere installato.

Installazione

01. Montare il supporto superiore **[A]** sull'archetto **[B]** e fissarlo nella parte inferiore alla barra di fondo **[C]** come indicato in **fig. 3**.
02. Fissare la barra di fondo della porta garage nei punti **[D]** per mezzo di viti come indicato in **fig. 4**.
03. Porre attenzione al verso di installazione, l'archetto deve essere posto verso l'alto, come indicato in **fig. 5**.
04. Completare l'installazione della parte scorrevole di GA2 assemblando i pezzi come in indicato **fig. 6**.

GA2

Bras oscillant

FR - Instructions et avertissements pour l'installation et l'utilisation

EN - Instructions and warnings for installation and use

IT - Istruzioni ed avvertenze per l'installazione e l'uso

PL - Instrukcje i ostrzeżenia do instalacji i użytkowania



Nice S.p.A.

Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

Service Après Vente France

En cas de panne, merci de contacter obligatoirement notre Service Après Vente par téléphone ou par email :

0 820 859 203

Service 0,15 €/min + prix appel

niceservice@niceforyou.com

Merci de ne pas retourner le produit en magasin

www.niceforyou.com

Service Après Vente France

En cas de panne, merci de contacter obligatoirement notre Service Après Vente par téléphone ou par email :

0 820 859 203

Service 0,15 €/min + prix appel

niceservice@niceforyou.com

Merci de ne pas retourner le produit en magasin

Worldwide Customer Service

customerservice@niceforyou.com

POLSKI

Instrukcja przetłumaczona z języka włoskiego

Opis i przeznaczenie

Ramie wahadłowe GA2 jest potrzebne, gdy brama, która ma być zautomatyzowana jest typu uchylnego, zarówno na przeciwcięźar jak i na sprężyny. GA2 może zostać zamontowane na środku bramy lub nieznacznie z boku uchwytu otwierającego, tak jak to pokazano na **rys. 1**.

Kontrola wstępna

Sprawdzić, czy wartość z **rys. 2**, czyli minimalna odległość pomiędzy prowadnicą silownika a najwyższym punktem toru ruchu górnej krawędzi bramy, ma wartość minimalną 65 mm. Jeśli tak nie jest, GA2 nie może zostać zamontowane.

Montaż

01. Zamontować wspornik górnny **[A]** na łuku **[B]** i przy mocować w części dolnej na szynie **[C]** tak, jak to pokazano na **rys. 3**.
02. Zamocować szynę bramy w punktach **[D]** przy pomocy śrub tak, jak to pokazano na **rys. 4**.
03. Zwrócić uwagę na kierunek instalacji, łuk powinien ustawić w kierunku do góry tak, jak to pokazano na **rys. 5**.
04. Zakończyć instalację części przesuwnej GA2, montując części tak, jak to pokazano na **rys. 6**.
05. Zdjąć ramie zakrywione dołączane do wózka, z prowadnicą silownika **[E]** oraz zainstalować na tym miejscu ramie proste **[F]** GA2 tak, jak to pokazano na **rys. 7**.
06. Zamknąć bramę, następnie zamocować ramie proste **[F]** GA2 tak, jak to pokazano na **rys. 8**.

